

Obecné pokyny pro opravy plovoucích zařízení z měkkého PVC
Tato příručka popisuje, jak opravit a lepit příslušenství k pontonům.

1. Místo lepení musí být očištěno od nečistot, vysušeno a odmaštěno.
2. Na nafouknuté lodi označte opravované místo fixem, papírovou páskou nebo přiložte předem připravenou šablonu.
3. Lepidlo by se mělo smíchat s tužidlem v poměru 1:20. Po smíchání by se mělo použít do 2-3 hodin.
4. Naneste lepidlo v tenké vrstvě na oba povrchy a nechte ho zaschnout do 15-20 minut.
5. Naneste druhou vrstvu lepidla a nechte ji zaschnout. Po zaschnutí by se lepidlo nemělo lepit na prsty..
6. Umístěte lepené díly k sobě a odstraňte pásku nebo šablonu.
7. Horkým vzduchem rovnoměrně zahřejte lepenou plochu a dávejte pozor, aby se lepené díly neroztavily..
8. Oba slepené předměty k sobě opatrně přitiskněte pomocí válečku s rukojetí nebo jiného hladkého předmětu.
9. Pokud se vytvoří vzduchové bubliny nebo záhyby, znovu je zahřejte a rozválejte.

Pozor:

Veškeré práce by se měly provádět v suché a dobře větrané místnosti nebo venku za dobrého počasí. Optimální teplota pro tuto práci je 15 - 20 °C. K ohřevu nepoužívejte otevřený oheň, např. plynový hořák. Zařízení lze používat 12 hodin po nalepení, ale doporučuje se 24hodinová čekací doba.