

Všeobecné pokyny na opravu plávajúcich zariadení z mäkkého PVC

Táto príručka opisuje, ako opraviť a lepiť príslušenstvo na pontóny.

1. Miesto lepenia sa musí očistiť od nečistôt, vysušiť a odmastiť.
2. Na nafúknutej lodi označte opravovanú oblasť fixkou, papierovou páskou alebo priložte vopred pripravenú šablónu.
3. Lepidlo by sa malo zmiešať s tvrdidlom v pomere 1:20. Po zmiešaní by sa malo použiť do 2-3 hodín..
4. Naneste lepidlo v tenkej vrstve na oba povrchy a nechajte ho zaschnúť do 15-20 minút..
5. Naneste druhú vrstvu lepidla a nechajte ho zaschnúť. Po zaschnutí by sa lepidlo nemalo lepiť na prsty..
6. Zlepené diely priložte k sebe a odstráňte pásku alebo šablónu.
7. Lepenú plochu rovnomerne zahrejte horúcim vzduchom, pričom dávajte pozor, aby sa lepené časti neroztopili..
8. Oba zlepené predmety k sebe opatrne pritlačte pomocou valčeka s rukoväťou alebo iného hladkého predmetu.
9. Ak sa vytvoria vzduchové bubliny alebo záhyby, znova ich zohrejte a rozvalčkajte.

Pozor:

Všetky práce by sa mali vykonávať v suchej a dobre vetranej miestnosti alebo vonku za dobrého počasia. Optimálna teplota pre túto prácu je 15 - 20 °C. Na ohrev nepoužívajte otvorený plameň, napr. plynový horák. Zariadenie sa môže používať 12 hodín po nalepení, ale odporúča sa počkať 24 hodín.