

## Instrucciones generales para la reparación de equipos flotantes de PVC blando

Este manual describe cómo reparar y pegar accesorios a los pontones.

1. La zona de adhesión debe limpiarse de suciedad, secarse y desengrasarse.
2. En la embarcación inflada, marque la zona a reparar con un rotulador, cinta adhesiva de papel o fije una plantilla previamente preparada.
3. El adhesivo debe mezclarse con el endurecedor en una proporción de 1:20. Tras la mezcla, debe utilizarse en un plazo de 2-3 horas.
4. Aplicar el pegamento en una capa fina en ambas superficies y secar en 15-20 minutos.
5. Aplique una segunda capa de pegamento y séquelo; una vez seco, el pegamento no debe pegarse a los dedos..
6. Coloque las piezas a pegar y retire la cinta o la plantilla.
7. Con aire caliente, calentar uniformemente la zona pegada, teniendo cuidado de no fundir las partes pegadas.
8. Presiona los dos objetos pegados con cuidado utilizando un rodillo con mango u otro objeto liso.
9. Si se forman burbujas de aire o arrugas, volver a calentar y extender.

### Atención:

Todos los trabajos deben realizarse en una sala seca y bien ventilada o al aire libre con buen tiempo. La temperatura óptima para estos trabajos es de 15 a 20 °C. No utilice una llama abierta para calentar, por ejemplo, un quemador de gas. El equipo puede utilizarse 12 horas después de la adhesión, pero se recomienda un periodo de espera de 24 horas.